



CONTROL MEASUREMENT SYSTEMS

# Termohigrómetros

## HTC-1



- \* Reloj digital LCD de pared o escritorio en 12 o 24 hrs
- \* Intervalo de temperatura: -50°C ~ +70 °C (-58°F ~ +158°F).
- \* Intervalo de humedad: 10%~99%RH.

## DIGITALES

### TTH-001



- \* Intervalo de la medición de temperatura: -10°C~+60°C (-58°F~158°F)
- \* Intervalo de medición de la humedad: 10%-99%

### TTH-006



- \* Intervalo de temperatura: -10 °C ~ 50 °C
- \* Intervalo de humedad: 20% RH ~ 99% RH



### 303C

- \* Muestra del horario
- \* Alarma de reloj
- \* Intervalo de temperatura:  
Interior: -50°C~+70°C (-58°F~+158°F)  
Exterior: 50°C~+70°C (-58°F~+158°F)
- \* Exactitud de la temperatura: ±1°C
- \* Intervalo de humedad: 20%~90%RH
- \* Exactitud de la humedad: ±3%RH (50%RH~80%RH);  
±5%RH (20%RH~50%RH, 80%RH~90%RH)

### TTH-115



- \* Intervalo de la medición de humedad: -10% RH ~99% RH
- \* Exactitud de la humedad: ±5 %
- \* Intervalo de medición de la temperatura: -50 °C ~70 °C (-58 °F ~+158°F)
- \* Exactitud de la temperatura: ±1 °C (±2°F)



### TTH-1107

- \* Intervalo de medición de la temperatura: -50°C~70°C(-58°F~158°F)
- \* Intervalo de medición de la humedad: 10%RH~95%RH

### 308



- \* Intervalo de medición de la temperatura: -10°C~60°C(14°F~+140°F)
- \* Exactitud de la temperatura: ± 1°C(± 2°F)
- \* Intervalo de medición de la humedad: 10%RH ~ 99%RH
- \* Exactitud de la humedad: ± 5%



Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: (-52) 55-5300-4517, 55-5312-2536, 55-5300-4271

Querétaro: (-52) 442-3400-250, 442-3400-251

Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114

Toluca: (-52) 722-197-7033

