

## Comprobador de fusibles WK041



Útil para la comprobación de forma rápida y sencilla del los fusibles del automóvil hasta 30A/48VDC.

## **Especificaciones técnicas**

Tipo de fusible	Resolución de la pantalla LCD	Intervalo de medición	Exactitud
30A/Max-Blade	*/10mA	30A/48VDC-10 seg	±(2.0% reading + 2 digits)

## **Características**

Corriente : 30Amps max (30A/48VDC-10sec.)

Temperatura en operación: 32°F to 122°F (0°C to 50°C) Temperatura almacenada: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)

Humedad relativa: <70% operating, <80% storage

Altitud en operación: 7000ft (2000 meters) maximum.

Dimensiones: 86 x 37 x 28.5mm

Peso neto: 68g

LAS IMAGENES PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



## Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE

México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536 Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678 Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633

